

TARKASTUSKORTTI



KATSASTUSPÄÄTÖS: **HYVÄKSYTTY**

Katsastus pvm.: **25.8.2011**
Katsastuslaji: **MaK**
Otetunnus: **IHY-966**
Ajoneuvoluokka: **M1**
Valmistenumero: **9122638**
Käyttöönotto: **00.00.1975**
Tapahtumatunnus: **28083**

Katsastaja:


Marko Särkelä

Mittarilukema: **12000**
Jälkitarkastushinta:

Kohde	Vikakohde	Komponentti	Vika	Sijainti	Vakavuus
Valaisimet ja sähkölaitteet	21 / Jarruvalo	2/5/0 / Jarruvalo	74 / Ei toimi	Vasemmalla	Korjauskehotus

KOKAASUPÄÄSTÖT	HC ppm	CO %	O2 %	CO2 %	Lambda	Diesel k-arvo	Kierrostuku	ISKUNVAIMENNUS	Vasen %	Oikea %
1000 r/min										
1000 r/min										

KÄYTTÖARVOT	Käyttöjarru		Seisontajarru / kN
	Etä / kN	Taka / kN	
Käyttöjarru	1,1	0,9	0,9
Seisontajarru	1	1,2	0,7
Voimavaroitus	9,1 %	25,0 %	22,2 %

Ajoneuvosta tarkastetaan katsastuksen yhteydessä direktiivin 96/96/EY Liitteessä II mainitut pääkohteet: Ajoneuvontunnistus, jarrujärjestelmät, valaisimet ja sähkölaitteet, ympäristöhaitat, alusta ja kori, akselistot, pyörät ja jousitus, ohjauslaitteet, muut laitteet ja varusteet, koeajo ja näkyvyys, lisätarkastukset.

Ellei ajoneuvoa ole hyväksytty, vikat on korjattava mahdollisimman pian ja ajoneuvo esitettävä jälkitarkastukseen samalla asemalla yhden (1) kuukauden kuluessa ensimmäisestä tarkastuksesta. Tämä yhteenveto on esitettävä jälkitarkastuksen yhteydessä.